

1. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Знаменская средняя общеобразовательная школа»

Республика Хакасия, с. Знаменка, ул. Дзержинского, 85

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
1.1	Вход (входы) на территорию	есть Г1, Г2	Отвечает требованиям	ДЧ-И
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть № нет	№3, №4 №5	ДЧ-И (КОС) В ветхом состоянии
1.3	Лестница (наружная)	есть № нет	№4	ДЧ-И (КОС)
1.4	Пандус (наружный)	есть №	№9	ДЧ-И (КОС)
1.5	Автоматика и парковка	нет №	№6 №7	ДЧ-И-ГЧ
1.6	Общие требования к зоне	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения на территории	ДП-В	нет	№3, №4 №5	ТСР
Автоматика и парковка	ДП-В	нет	№6 №7	ТСР

* указывается: ДП-В - полностью полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - полностью полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ - частично, ВПД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности зоны ДП-И (Г, У). После выполнения работ по адаптации в рамках текущего (капитального) ремонта, возможно обеспечить доступность зоны ДП-В.

I Результаты обследования:

2.1. Входа в здание (центральный вход)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Знаменская средняя общеобразовательная школа»
Республика Хакасия, с. Знаменка, ул. Лерзинского, 85
(наименование объекта)

№	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото		
21.	Лестница (наружная)	есть	б/н	№9	хорошая	ДЧ-И (КОС)
22.	Пандус (наружный)	есть	нет	№9	хороший	ДЧ-И (КОС)
23.	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	№9	хорошая	ДЧ-И (КОС)
24.	Дверь (входная)	есть	нет	№9	хорошая	ДЧ (КОС ГУ)
26.	Тамбур	есть	1,2	№10	хороший	ДЧ (КОС ГУ)
ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Лестница (наружная)	ДЧ-В (входная)
		№ на плане	№ фото		
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ				№9	№9

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный форм обслуживания
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Знаменская средняя общеобразовательная школа»
Республика Хакасия, с.Знаменка, ул.Дзержинского, 85

2.1. Входа в здание (второй вход)

Наименование	Функциональ-но-планировочный элемент	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвентаризации (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	№8	-	-	-		
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-		
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	59	№8	ДЧ-В			Не нуждается	
2.4.	Дверь (входная)	есть	6/н	№8	ДЧ-И (КО)			Не нуждается	
2.6.	Тамбур	есть	6/н	№8	ДЧ-И (КО)			Не нуждается	
ОБЩИЕ требования к зоне									

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		№ фото	№8	Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Дверь (входная)
		№ на плане						
Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ					№8			

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индизивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности работ по адаптации в рамках текущего ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДЧ-И(ОСГ,У) После входной двери есть лестница внутри здания, устройство пандуса невозможно из-за недостатка площади.

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), 1 этаж

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Знаменская средняя общеобразовательная школа»
Республика Хакасия, с.Знаменка, ул.Дзержинского, 85

Наименование функционально-планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3,4, 37, 38	31,29,24, 47,48	Удовл.	ДП-В	Удовл.	Не нуждается		
Местница (внутри здания)	есть	14,4 4, 25	№30, №22 №28	Удовл.	ДЧ-И (КО)	Удовл.	Технические решения невозможны		
Лифт (внутри здания)	нет	-	-	-	ДЧ-И (КО)	нет	Технические решения невозможны		
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-			ДЧ-И (КО)	нет	Технические решения невозможны		
Дверь	есть	14, 44, 25	№30, 22,28,27, 23	Не удовл.	ДЧ-И (КО)	Не удовл.	Текущий, капитальный ремонт		
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	14,4 4, 25	№30, 22,28	Удовл.	ДЧ-И (КО)	Удовл.	ТСР		
Общие требования к зоне									

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Приложение	Рекомендации по адаптации** (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Дверь	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
						ДЧ-И (О,Г)	ДЧ-И (О,Г)	ДЧ-И (О,Г)
						14,44, 25	14,44, 25	14,44, 25
						30, 22,28,27,23	30, 22,28,27,23	30, 22,28,27,23
						ТСР	ТСР	ТСР
						31,29,24,47,48	31,29,24,47,48	31,29,24,47,48
						ТСР	ТСР	ТСР
						Технические решения невозможны	Технические решения невозможны	Технические решения невозможны

Комментарий к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), 2 этаж

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Знаменская средняя общеобразовательная школа»

Республика Хакасия, с.Знаменка, ул.Лазаркинское, 85

Наименование функционального назначения	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		Наличие элемента	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8,9,27, 25	№13, 14,18, 19	Удовл.	Удовл.	Не нуждается	
3.2. Лестница (внутри здания)	Есть	1, 12, 21	№22,20 №16 №29	Удовл.	ДЧ-И (КО)	Удовл.	Технические решения не возможны
3.3. Ландус (внутри здания)	нет				ДЧ-И (КО)		Технич. реш. невозможны
3.4. Лифт пассажирский и (или) подъемник	нет				ДЧ-И (КО)	нет	Технич. реш. невозможны
3.5. Дверь	есть	1,12,21	№15,21, 17		ДЧ-И (КО)	Не удовлетв.	Текущий, капитальный ремонт
3.6. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,12,21	№15,21, 17		ДЧ-И (КО)	Не удовл.	ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ	8,9,27,25	№13, 14,18, 19	ТСР
Лестница (внутри здания)	ДЧ	1,12,21	№22,20 №16 №29	Технич. реш. невозм.
Дверь	ДЧ	1,12,21	№22,20 №16 №29	Текущий, капит. ремонт

IV	1,12,21	№22,20 №16 №29	Техн. рещ. невозм.
----	---------	-------------------	--------------------

ЭВЛУАЦИИ (В Т.Ч. ЗОНЫ

 $\lambda \Gamma$

1,12,21

№22,20

629 910

Техн. рѣш. невозм.

Доступность: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать избирателей); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать избирателей); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

Всего один из вариантов: ремонт (текущий), капитальный; индигиальное решение с TCP;

Решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Один из вариантов: не нужно; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

реализации невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к Закону № 101-ФЗ:

Возможность осуществления работ по эксплуатации в рамках

ремонта возможно обеспечить доступность зоны ЧН-И (О,С,Г,У).