

Приложение 4 (1) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 04 03 2016 г.

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»

Республика Хакасия, с. Знаменка, ул. Дзержинского, 85

№	Наименование	функционально-планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
						Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	форма обслуживания	Есть	9,53,43, 42,41,39,33, 37,38, №32,33	Удовл.	ДЧ-В (К,О)	Неудовл.	ТСП			
4.2	Заловая форма обслуживания	форма обслуживания	Нет								
4.3	Прилавочная форма обслуживания	форма обслуживания	Нет								
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	форма обслуживания	Нет								
4.5	Кабинетная форма обслуживания	форма обслуживания	Нет								
ОШИБКИ											
к зоне пребывания											

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-В	ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – полностью полностью избирательно (указать категорию инвалидов)	TCP
		№ на плане	№ фото				
				9,53,43, 42,41,39,33, 37,38, №32,33	ДЧ-В	ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – полностью полностью избирательно (указать категорию инвалидов)	

ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – недоступно

«...некоторые варианты: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индвидуальное решение с ТРС, технические решения несовместимы — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности зоны ДЧ-В.

II. Заключение по ДЧ			
ДЧ	ВН	ДЧ	ВН
ДЧ-1	ВН-1	ДЧ-2	ВН-2
ДЧ-3	ВН-3	ДЧ-4	ВН-4
ДЧ-5	ВН-5	ДЧ-6	ВН-6
ДЧ-7	ВН-7	ДЧ-8	ВН-8
ДЧ-9	ВН-9	ДЧ-10	ВН-10
ДЧ-11	ВН-11	ДЧ-12	ВН-12
ДЧ-13	ВН-13	ДЧ-14	ВН-14
ДЧ-15	ВН-15	ДЧ-16	ВН-16
ДЧ-17	ВН-17	ДЧ-18	ВН-18
ДЧ-19	ВН-19	ДЧ-20	ВН-20
ДЧ-21	ВН-21	ДЧ-22	ВН-22
ДЧ-23	ВН-23	ДЧ-24	ВН-24
ДЧ-25	ВН-25	ДЧ-26	ВН-26
ДЧ-27	ВН-27	ДЧ-28	ВН-28
ДЧ-29	ВН-29	ДЧ-30	ВН-30
ДЧ-31	ВН-31	ДЧ-32	ВН-32
ДЧ-33	ВН-33	ДЧ-34	ВН-34
ДЧ-35	ВН-35	ДЧ-36	ВН-36
ДЧ-37	ВН-37	ДЧ-38	ВН-38
ДЧ-39	ВН-39	ДЧ-40	ВН-40
ДЧ-41	ВН-41	ДЧ-42	ВН-42
ДЧ-43	ВН-43	ДЧ-44	ВН-44
ДЧ-45	ВН-45	ДЧ-46	ВН-46
ДЧ-47	ВН-47	ДЧ-48	ВН-48
ДЧ-49	ВН-49	ДЧ-50	ВН-50
ДЧ-51	ВН-51	ДЧ-52	ВН-52
ДЧ-53	ВН-53	ДЧ-54	ВН-54
ДЧ-55	ВН-55	ДЧ-56	ВН-56
ДЧ-57	ВН-57	ДЧ-58	ВН-58
ДЧ-59	ВН-59	ДЧ-60	ВН-60
ДЧ-61	ВН-61	ДЧ-62	ВН-62
ДЧ-63	ВН-63	ДЧ-64	ВН-64
ДЧ-65	ВН-65	ДЧ-66	ВН-66
ДЧ-67	ВН-67	ДЧ-68	ВН-68
ДЧ-69	ВН-69	ДЧ-70	ВН-70
ДЧ-71	ВН-71	ДЧ-72	ВН-72
ДЧ-73	ВН-73	ДЧ-74	ВН-74
ДЧ-75	ВН-75	ДЧ-76	ВН-76
ДЧ-77	ВН-77	ДЧ-78	ВН-78
ДЧ-79	ВН-79	ДЧ-80	ВН-80
ДЧ-81	ВН-81	ДЧ-82	ВН-82
ДЧ-83	ВН-83	ДЧ-84	ВН-84
ДЧ-85	ВН-85	ДЧ-86	ВН-86
ДЧ-87	ВН-87	ДЧ-88	ВН-88
ДЧ-89	ВН-89	ДЧ-90	ВН-90
ДЧ-91	ВН-91	ДЧ-92	ВН-92
ДЧ-93	ВН-93	ДЧ-94	ВН-94
ДЧ-95	ВН-95	ДЧ-96	ВН-96
ДЧ-97	ВН-97	ДЧ-98	ВН-98
ДЧ-99	ВН-99	ДЧ-100	ВН-100

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Знаменская средняя общеобразовательная школа»
Республика Хакасия, ул. Дзержинского, 85

Наименование функциональной единицы	Плановый элемент	Наличие элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвентаризации (категория)	Содержание работ	Виды работ	Работы по адаптации объектов
			есть	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвентаризации (категория)			
Место приложения труда			есть	9,39	32,34	Не удовл.	ДУ (К,О)	Неудовл.	ТСР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту Акта обследования ОСИ
Место приключения труда	IV	9,39	32,34	ТСР

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать)
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать)
ДЧ-В - доступно условно, ДЧ-И - недоступно

Один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, **решения** невозможны – организационная альтернативная форма обслуживания

IV. Заключение: Состояние доступности зоны

4. Зоны целевого назначения (целей) объекта

Вариант III – жилые помещения, 1 этаж

Республика Хакасия, с. Знаменка, ул. Дзержинского, 85

Наименование	Функциональная	но-	планировочный	элемента	Жилые помещения
Нет	Нет	Нет	№ на плане	№ фото	Нет
Наличие элемента	и замечания	Выявленные нарушения	Работы по адаптации объектов	Виды работ	

II Заключение по зоне:

Наименование	Структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту Акта обследования ОСИ

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указывать)
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указывать)
ДЛ - доступно условно, ВЛ - недоступно

ВНД - недоступно

из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индустриальное решение с TCP; невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к заключению:

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЮЗНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

I Результаты обследования:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Знаменская средняя общеобразовательная школа»
Республика Хакасия, с.Знаменка, ул.Дзержинского, 85

№	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ	
61	Визуальные средства	Есть	49,50, 51,52	нет		ДУ(С)	Удовл.	Текущий капитальный ремонт	
62	Акустические средства	есть	53			ДУ-В	Удовл.	Текущий капитальный ремонт	
63	Тактильные средства	Нет				ВНД	нет	ТСР	
	Общие требования к зоне								












II Заключение по зоне:









Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Приложение	
				адаптации (вид работы)**	Рекомендации по обследованию ОСИ
Визуальные средства	ДП-В	нет	49,50, 51,52		
Акустические средства	ДУ-В		53		
Тактильные средства	ВНД				








ДП-В - полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - полностью полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ-В - частично всем; ДУ-И (К, О, С, Г, У) - частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - частично условно, ВНД - недоступно






Данные из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению:














№53



№52




№51




№50



№49



№48



№47